

| Scale | Unità di misura | | |
|----------------|-----------------|------|--------|
| | mm | cm | mt |
| 10:1 | 0,1 | 0,01 | 0,0001 |
| 5:1 | 0,2 | 0,02 | 0,0002 |
| 2:1 | 0,5 | 0,05 | 0,0005 |
| 1:1 | 1 | 0,1 | 0,001 |
| 1:2.5 | 2,5 | 0,25 | 0,0025 |
| 1:5 | 5 | 0,5 | 0,005 |
| 1:10 | 10 | 1 | 0,01 |
| 1:20 | 20 | 2 | 0,02 |
| 1:25 | 25 | 2,5 | 0,025 |
| 1:50 | 50 | 5 | 0,05 |
| 1:100 | 100 | 10 | 0,1 |
| 1:200 | 200 | 20 | 0,2 |
| 1:500 | 500 | 50 | 0,5 |
| 1:1000 | 1000 | 100 | 1 |
| 1:2000 | 2000 | 200 | 2 |
| 1:5000 | 5000 | 500 | 5 |
| 1:10000 | 10000 | 1000 | 10 |